




**1** Palanca de mano

**2** Talón de doble bloqueo

EXTERIOR.



**2** Talón de doble bloqueo

**3** Muelles de disco

INTERIOR.

# ¡NUEVO!

## Doble bloqueo.

### Equipamiento de serie FZ60-100 - Opción con FZ50/50.1

En el bloqueo doble, la cuña de bloqueo está sujeta al hueso con dos fuertes elementos «en forma de talón» en la columna.

La cuña de bloqueo también queda sostenida con seguridad durante los cambios de carga, p.ej. al presionar la pala en el suelo o por la resistencia del ensilado contra el prensor superior.

La opción de bloqueo doble para FZ50/50.1 se recomienda para las condiciones de uso más duras.

Precio adicional respecto al estándar 400,- €

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede  
Teléfono: +49 (0) 53 44 / 20-222  
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

[www.stoll-germany.com](http://www.stoll-germany.com)